

## Objetivo

Disponer de una herramienta administrativa, organizacional y operativa que permita responder ante eventualidades de orden natural u operativo dentro de los auditorios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), mediante la aplicación de guías de organización y respuesta para optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones de control de la emergencia, con el fin de proteger el entorno, la infraestructura, los equipos y el recurso humano involucrado. Así como también reducir la probabilidad de las pérdidas, a un mínimo de nivel aceptable, a un costo razonable y asegurar la adecuada recuperación. Queremos asegurar que existan controles adecuados para reducir el riesgo por fallas o mal funcionamiento tanto del equipo e inmobiliario. Todo esto mediante medidas preventivas, mantenimiento de equipo, infraestructura e inmobiliario de los auditorios y señalización adecuada dentro y fuera de ellos.



## DIRECTORIO

**Mtro Itzcóatl Tonathiú Bravo Padilla**

Rector General de la

Universidad De Guadalajara

**Dr. Jaime F. Andrade Villanueva**

Rector del C.U.C.S.

**Dra. Saralyn López y Taylor**

Secretario Administrativo del C.U.C.S.

**Mtro. Rogelio Zambrano Guzmán**

Secretario Académico del C.U.C.S.

**Dr. Eduardo Gómez Sánchez**

Director de Disciplinas Básicas

**Dr. Ana Esther Mercado Gonzales**

Director de la División de Disciplinas  
Clínicas

**Dr. Alfredo de Jesús Celis de la Rosas**

Director de Disciplinas para el  
Desarrollo, Promoción y Preservación  
de la Salud

**Lic. José Martín Mercado Ramírez**

Coordinador de Servicios Generales

**Mtra. Laura A. Estrada Valencia**

Jefe de la Unidad Interna de  
Protección Civil del C.U.C.S.

**Dr. Abel Madrigal Arias**

Coordinador de Brigadas

**Elba Patricia Cantero Venegas**

Coordinadora de la Unidad Interna  
del DECIA

## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud



UNIDAD INTERNA DE  
PROTECCIÓN CIVIL DEL CUCS  
DE LA UNIVERSIDAD DE  
GUADALAJARA



## **Instructivo para desalojo del Auditorio Atkinson**

### **JUSTIFICACION**

El auditorio Atkinson se encuentra en el edificio C del centro universitario donde se encuentran las instalaciones de la licenciatura de Odontología con una población estimada de 80 personas

El auditorio se encuentra en el tercer nivel del edificio, siendo una zona de riesgo.

El material con el que están hechas las mesas es de madera y las butacas de plástico y algodón, materiales altamente inflamables.

El piso esta elevado como en tarima de madera cubierto con alfombra.

Cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres, la ventanilla del baño de las mujeres le falta una reja; lo demás se encuentra en buen estado.

Cuenta con una sola puerta misma que es la entrada y salida.

No tiene ningún señalamiento en caso de emergencia, ruta de evacuación etc.

No cuenta con extintor que pueda ser utilizado en caso de incendio.

Las mesas y butacas están organizadas de la siguiente manera:

Cuenta con 11 filas y 4 columnas, desperfectos encontrados: Solo en la fila 10 hay una mesa quebrada y la silla 4 de la fila 6 tiene el respaldo quebrado.

### **RUTA DE EVACUACION**

Se evacuaran así: las dos columnas del lado izquierdo frente al auditorio saldrán por su lado izquierdo y las dos columnas del lado derecho frente al auditorio por el lado derecho, ambas empezando de arriba hacia abajo, dirigiéndose hasta el punto de reunión del estacionamiento.

### **INSTRUCCIONES GENERALES De acuerdo a las leyes y normas de protección civil**



**NO CORRER**



**NO GRITAR**



**NO EMPUJAR**

### **MAPA DE CONTIGENCIA**

