

Objetivo

Disponer de una herramienta administrativa, organizacional y operativa que permita responder ante eventualidades de orden natural u operativo dentro de los auditorios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), mediante la aplicación de guías de organización y respuesta para optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones de control de la emergencia, con el fin de proteger el entorno, la infraestructura, los equipos y el recurso humano involucrado. Así como también reducir la probabilidad de las pérdidas, a un mínimo de nivel aceptable, a un costo razonable y asegurar la adecuada recuperación. Queremos asegurar que existan controles adecuados para reducir el riesgo por fallas o mal funcionamiento tanto del equipo e inmobiliario. Todo esto mediante medidas preventivas, mantenimiento de equipo, infraestructura e inmobiliario de los auditorios y señalización adecuada dentro y fuera de ellos.



DIRECTORIO

Mtro Itzcóatl Tonathíu Bravo Padilla

Rector General de la

Universidad De Guadalajara

Dr. Jaime F. Andrade Villanueva

Rector del C.U.C.S.

Dra. Saralyn López y Taylor

Secretario Administrativo del C.U.C.S.

Mtro. Rogelio Zambrano Guzmán

Secretario Académico del C.U.C.S.

Dr. Eduardo Gómez Sánchez

Director de Disciplinas Básicas

Dr. Ana Esther Mercado Gonzales

Director de la División de Disciplinas
Clínicas

Dr. Alfredo de Jesús Celis de la Rosa

Director de Disciplinas para el
Desarrollo, Promoción y Preservación
de la Salud

Lic. José Martín Mercado Ramírez

Coordinador de Servicios Generales

Mtra. Laura A. Estrada Valencia

Jefe de la Unidad Interna de
Protección Civil del C.U.C.S.

Dr. Abel Madrigal Arias

Coordinador de Brigadistas

**Pasantes en Servicio Social de las
Carreras de Medicina, Enfermería y**

T.S.U.E.S.L.R.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud



UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CUCS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



Instructivo para desalojo del Auditorio Ramón Córdova

JUSTIFICACION

Este auditorio se encuentra en el edificio C donde se ubican las aulas de odontología.

Cuenta con una población estimada de 140 personas. Tiene una sola puerta que sirve como entrada y salida.

No cuenta con algún señalamiento en caso de emergencia, ruta de evacuación etc.

No existe ni un extintor que pueda ser utilizado en caso de incendio.

No tiene baños, no tiene ventanas; pero la iluminación es la adecuada.

El piso está cubierto con alfombra lo cual es riesgo de en caso de incendio.

El cableado no está instalado adecuadamente ya que algunos se encuentran fuera de la serie o no están conectados adecuadamente.

El espacio que existe en las butacas es muy reducido y puede entorpecer la salida en caso de emergencia.

Las butacas están organizadas de la siguiente manera:

11 Filas y 13 butacas en cada una

Todos los asientos se encuentran en buen estado ya que acaba de ser remodelado.

RUTA DE EVACUACION.

Se evacuara el auditorio de la siguiente manera: la fila 6 saldrá inmediatamente al punto de reunión ubicado en el estacionamiento de un costado del auditorio, enseguida saldrá la fila 5 y 7, 4 y 8, 3 y 9, 2,10, finalizando la evacuación con la fila 1 y 11.

INSTRUCCIONES GENERALES

De acuerdo a las leyes y normas de protección civil



**NO
CORRER**



**NO
GRITAR**



**NO
EMPUJAR**

MAPA DE CONTIGENCIA

